

Załącznik 1

Lp.	Pełna nazwa	Nr inwentarzowy	Wartość rynkowa	Data zakupu	Opis
1.	Biurko	IHC.4/2	13,00	11.16.1998	Biurko nosi ślady intensywnego użytkowania, zniszczona okleina, nie działające prowadnice w szufladach, brak możliwości naprawy.
2.	Biurko	IHC.6/2	10,00	28.12.1998	Biurko ma liczne zarysowania, odparzenia od gorących naczyń i spuchniętą okleinę, brak możliwości naprawy.
3.	Biurko	IHC.8/2	12,00	30.12.1998	Otwory na śruby w biurku są wyrobione i nie trzymają elementów, brak możliwości naprawy.
4.	Biurko	IHC.13/2	11,00	03.04.2003	Płyta wiórowa biurka skruszała, co uniemożliwia stabilne połączenie części, brak możliwości naprawy.
5.	Biurko	IHC.15/2	11,00	03.04.2003	Okleina biurka odkleja się przez co potworzyły się liczne pęcherze na blacie i konstrukcji biurka, brak możliwości naprawy.
6.	Biurko	IHC.16/2	11,00	03.04.2003	Całkowite zużycie prowadnic szuflad, płyta wiórowa skruszała, brak możliwości naprawy.
7.	Biurko	IHC.17/2	11,00	03.04.2003	Blat biurka porysowany, a konstrukcja mocno się chwieje ze względu na powyrabiane otwory po śrubach, brak możliwości naprawy.
8.	Biurko pod komputer	IHC.18/2	10,00	23.06.2004	Mebel wyeksploatowany, nienadający się do renowacji ze względów technicznych i ekonomicznych.
9.	Szafa biurowa duża	IHC.21/2	73,00	08.01.2005	Szafa metalowa, zardzewiałe elementy brudzą zawartość trzymanyh dokumentów. Wyrobione elementy konstrukcyjne.
10.	Szafa biurowa	IHC.27/2	39,00	27.11.2013	Całkowita utrata sztywności korpusu, mebel wykazuje tendencję do niekontrolowanego przechyłu, co zagraża bezpieczeństwu otoczenia.
11.	Krzeseł	IHC.27/5	5,00	23.06.2004	Całkowita utrata sztywności stelaża – krzesło chwieje się, co grozi upadkiem użytkownika. Nie nadaje się do dalszego użytku.

12.	Krzesło Premium ERGO z podłokietnikiem	IHC.34/6	20,00	30.12.2015	Uszkodzenie mechanizmu regulacji wysokości (podnośnika pneumatycznego) – kolumna opada samoczynnie pod ciężarem ciała lub jest trwale zablokowana. Nie nadaje się do dalszego użytku.
13.	Krzesło Premium ERGO z podłokietnikiem	IHC.35/6	20,00	30.12.2015	Naruszenie stabilności podstawy pięcioramiennej – pęknięcia przy gniazdach kótek. Nie nadaje się do dalszego użytku.
14.	Krzesło Premium ERGO z podłokietnikiem	IHC.38/6	36,00	26.11.2018	Degradacja tapicerki – liczne przetarcia, pęknięcia ekoskóry lub ubytki materiału, których nie da się zdezynfekować ani wyczyścić. Nie nadaje się do dalszego użytku.
15.	Krzesło Premium ERGO z podłokietnikiem	IHC.39/6	36,00	26.11.2018	Poprzecierane poszycie siedziska i podłokietników Nie nadaje się do dalszego użytku.
16.	Fotel Aggestrup	IHC.40/6	36,00	26.11.2018	Liczne pęknięcia nakładek na podłokietnikach, poluzowane mocowania podłokietników uniemożliwiające podparcie rąk. Nie nadaje się do dalszego użytku.
17.	Fotel Aggestrup	IHC.42/6	36,00	26.11.2018	Naruszenie stabilności podstawy pięcioramiennej – pęknięcia przy gniazdach kótek. Nie nadaje się do dalszego użytku.
18.	Podnózek podstawa pod stopy ergonomiczna Fellowes	IHCI.4/7	8,00	31.07.2018	Podnózek połamany – brak możliwości regulacji. Nie nadaje się do dalszego użytku.
19.	Fiat Doblo	IHR.320	700,00	10.12.2007	Stan techniczny samochodu uniemożliwiający jazdę. Niesprawne: silnik, akumulator, układ zawieszenia, hamulcowy. Silnie skorodowane nadwozie. Szczegóły w załączonej wycenie nr 55/2026 z dn. 18.03.2026r.

Specjalista

Pieczynska
Marta Pieczyńska